

ALLEGATO “B”
Schede tecniche relative a n. 5 relitti

RELITTO N. 1



Stato AFFONDATO

Situato TRA PONTE DUE GIUGNO E PONTE DELL'AEREOPORTO

Posizione Nautica Lat. 41°46.229N Long. 012°14.509E

Stato di pericolo GRAVE

Tipo IMBARCAZIONE

Materiale LEGNO

Dimensioni Lung. 10 METRI Larg. 2.50 METRI

Proprietà IGNOTA

Diffida SCADUTA

RELITTO N. 2



Stato SEMIAFFONDATO

Situato TRA PONTE DUE GIUGNO E PONTE DELL'AEREOPORTO

Posizione Nautica Lat. 41°46.198N - Long. 012°14.815E

Stato di pericolo GRAVE

Tipo IMBARCAZIONE

Materiale VETRORESINA

Dimensioni Lung. 10 METRI Larg. 2.50 METRI

Proprietà NOTA

Diffida SCADUTA

RELITTO N. 9



Stato SEMIAFFONDATO

Situato TRA PONTE DELL'AEREOPORTO E CAPO DUE RAMI

Posizione Nautica Lat. 41°46.471N - Long. 012°15.416E

Stato di pericolo GRAVE

Tipo MOTOBARCA

Materiale LEGNO

Dimensioni Lung. 10 METRI Larg. 2.50 METRI

Proprietà IGNOTO

Diffida SCADUTA

RELITTO N. 13



Stato SEMIAFFONDATO

Situato TRA PONTE DELL'AEREOPORTO E CAPODUE RAMI

Posizione Nautica Lat. 41°46.474N – Long. 012°15.547E

Stato di pericolo GRAVE

Tipo CHIATTA

Materiale FERRO

Dimensioni Lung. 12 METRI Larg. 3.50 METRI

Proprietà IGNOTA

Diffida SCADUTA

RELITTO N. 16



Stato SEMIAFFONDATO

Situato TRA PONTE DELL'AEREOPORTO E CAPO DUE RAMI

Posizione Nautica Lat. 41°46.485N – Long. 012°15.601E

Stato di pericolo GRAVE

Tipo IMBARCAZIONE DA DIPORTO

Materiale VETRORESINA

Dimensioni Lung. 12 METRI Larg. 3.50 METRI

Proprietà IGNOTA

Diffida SCADUTA